

Stručný opis kontroly vnútorných rozvodov plynu v kuchyniach ŠJ

Dňa 4.2.2019 prebehla kontrola vnútorných rozvodov plynu v kuchyniach školských jedální pri ZŠ Komenského, Eötvösa, Pohraničná, Mieru a Práce, ktorá bola vykonaná revíznym technikom Róbertom Földesom za účasti vedúcej kuchyne a zástupkyne mestského úradu v Komárne.

Vnútorný plynovod

Rozvody plynu sú vo všetkých kuchyniach pôvodné oceľové, posledná revízia PZ (plynových zariadení) bola vykonaná v októbri 2018. Podľa vyjadrenia revízneho technika dimenzia potrubí je postačujúca nielen na terajšie spotrebiče ale v prípade potreby je možné pridať ďalšie vývody pre nové spotrebiče. Závady z poslednej revízie je potrebné odstrániť najneskôr do októbra 2019 t.j. do termínu najbližšej revízie PZ.

Jednoduché závady – zabezpečí vedenie kuchyne :

- založiť a viesť knihu údržby a opráv,
- označiť smer prúdenia plynu na potrubí a tabuľkou hlavný uzáver plynu

Ostatné závady – objednať u spôsobilej firmy resp. odborného technika :

- výmena flexy hladíc od spotrebičov k rozvodom za nové, lebo majú viac ako dva roky (doporučuje dať taký typ, ktorý nie je potrebné meniť každé dva roky),
- staré uzávery premazávať pravidelne alebo sa odporúča ich výmena na guľové ventily kvôli bezpečnosti a potrubie v miestach odpojených spotrebičov zazátkovať,
- odstrániť ľahký únik plynu pred niektorými spotrebičmi a dať vyčistiť zanesené horáky (v prípade kuchyne ŠJ Mieru),
- v potrubí musí byť použité príslušenstvo na plyn – výmena T-kusu pred kotlom (kuchyňa ŠJ Pohraničná)

V Komárne, dňa 8.2.2019