



Materiál
na zasadnutie miestnej rady
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

dňa 13.03.2018
dňa 20.03.2018

**Správa z kontroly
všetkých materských škôl mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z hľadiska
zverenia majetku, technického stavu nehnuteľností, funkčnosti technického
vybavenia, revízných správ a dodržiavania prevádzkových predpisov**

Predkladateľ:

Ing. Oliver Paradeiser
miestny kontrolór mestskej časti

Návrh uznesenia miestnej rady:

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
berie na vedomie,
že na rokovanie miestneho
zastupiteľstva predloží miestny kontrolór
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
správu z kontroly všetkých materských
škôl mestskej časti Bratislava-Staré
Mesto z hľadiska zverenia majetku,
technického stavu nehnuteľností,
funkčnosti technického vybavenia,
revízných správ a dodržiavania
prevádzkových predpisov

Zodpovedný:

Ing. Oliver Paradeiser
miestny kontrolór mestskej časti

Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva:

- v materiáli

Spracovateľ:

Ing. Oliver Paradeiser
miestny kontrolór mestskej časti
Anna Repková
Útvar miestneho kontrolóra

Materiál obsahuje:

- návrh uznesenia
- správu

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

berie na vedomie

správu z kontroly všetkých materských škôl mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z hľadiska zverenia majetku, technického stavu nehnuteľností, funkčnosti technického vybavenia, revízných správ a dodržiavania prevádzkových predpisov

Ing. Oliver Paradeiser, miestny kontrolór mestskej časti Bratislava–Staré Mesto

**Správa z kontroly
všetkých materských škôl mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
z hľadiska zverenia majetku, technického stavu nehnuteľností, funkčnosti
technického vybavenia, revízných správ a dodržiavania prevádzkových predpisov**

Miestny kontrolór:	Ing. Oliver Paradeiser
Útvár miestneho kontrolóra:	Anna Repková
Kontrolovaný subjekt:	Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Cieľ kontroly:	Skontrolovať všetky materské školy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z hľadiska zverenia majetku, technického stavu nehnuteľností, funkčnosti technického vybavenia, revízných správ a dodržiavania prevádzkových predpisov
Dôvod kontroly:	V súlade s Plánom kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na I. polrok 2017, ktorý schválilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“) uznesením č. 12/2017
Kontrolované obdobie:	rok 2016 /2017

I. VŠEOBECNÁ ČASŤ

I.1 Základné údaje

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto je zriaďovateľom materských a základných škôl. Na území mestskej časti sa v súčasnosti nachádza 5 základných škôl, 2 základné školy s materskými školami, 15 materských škôl bez právnej subjektivity a 2 materské školy s právnou subjektivitou.

I.2 Zákony a predpisy

- Zák. č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

I.3 Vnútorne smernice doložené ku kontrole

- Rozhodnutie starostu č. 4/2017 z 13.02.2017, ktorým sa vydáva Organizačný poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,

- Rozhodnutie starostu č. 12/2017 z 24.04.2017, ktorým sa mení a dopĺňa Rozhodnutie č. 4/2017 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorým sa vydáva Organizačný poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

- Rozhodnutie starostu č. 28/2017 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 25.09.2017, ktorým sa vydáva Organizačný poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

I.4 Podklady doložené ku kontrole

I.4.1 Zverovacie protokoly

- MŠ Beskydská 7	- zverovací protokol č. 118806631100	z 21.10.2011
- MŠ Brnianska 47	- zverovací protokol č. 248804611100	z 11.07.2011
- MŠ Búdková 21	- zverovací protokol č. 248804611100	z 11.07.2011
- MŠ Ferienčíkova 12	- zverovací protokol č. 248804611100	z 11.07.2011
- MŠ Gorazdova 6	- zverovací protokol č. 93/91	z 30.09.1991
	- zverovací protokol č. 248804611100	z 11.07.2011
	- zverovací protokol č. 118803661500	z 09.09.2015
- MŠ Heydukova 25	- zverovací protokol č. 51/92	z 21.12.1992
- MŠ Javorínska 9	- zverovací protokol č. 93/91	z 30.09.1991
- MŠ Karadžičova 51	- zverovací protokol č. 51/92	z 21.12.1992
- MŠ Kuzmányho 9	- zverovací protokol č. 248804611100	z 11.07.2011
- MŠ Malá 6	- zverovací protokol č. 248804611100	z 11.07.2011
- MŠ Myjavská 22	- zverovací protokol č. 118802991700	z 10.07.2017
- MŠ Špitálska 49	- zverovací protokol č. 248804611100	z 11.07.2011
	zverovací protokol č. 51/92	z 21.12.1992
- MŠ Tabakova 10	- zverovací protokol č. 51/92	z 21.12.1992
- MŠ Ul. 29. augusta 6	- zverovací protokol č. 118802861500	z 26.06.2015
- MŠ Vazovova 16	- zverovací protokol č. 51/92	z 21.12.1992
- ZŠ s MŠ Grösslingova 48-	zverovací protokol č. 248804611100	z 11.07.2011
- ZŠ s MŠ Škarniclova 1	- zverovací protokol č. 248804611100	z 11.07.2011
- MŠ Šulekova 35	- zverovací protokol č. 248804611100	z 11.07.2011
- MŠ Timravina 8	- zverovací protokol č. 248804611100	z 11.07.2011

I.4.2 Zriaďovacie listiny

- | | | |
|----------------------------|--|--------------|
| - MŠ Timravina 8 | - Zriaďovacia listina č. 273/2002 | z 18.04.2002 |
| - MŠ Šulekova 35 | - Zriaďovacia listina č. 274/2002 | z 18.04.2002 |
| - ZŠ s MŠ Grösslingová 48- | Zriaďovacia listina č. 72405/škol/2004 | z 31.08.2004 |
| - ZŠ s MŠ Škarniclova 1 | - Zriaďovacia listina (bez čísla) | z 01.07.2003 |

I.4.3 Posudky

Všetky posudky, ktoré boli dodané ku kontrole sú uvádzané v kapitole „Technický stav“ vždy pri konkrétnej materskej škole.

I.4.4 Revízne správy

Všetky revízne správy, ktoré boli dodané ku kontrole sú uvádzané v kapitole „Technické vybavenie“ vždy pri konkrétnej materskej škole.

I.4.5 Protokoly bezpečnosti detských ihrísk

- | | | |
|------------------------|----------------------------|--------------|
| - MŠ Beskydská 7 | - Protokol č. 27/c/09/2017 | z 28.09.2017 |
| - MŠ Brnianska 47 | - Protokol č. 26d/09/2017 | z 03.10.2017 |
| - MŠ Búdkova 21 | - Protokol č. 4b/10/2017 | z 03.10.2017 |
| - MŠ Gorazdova 6 | - Protokol č. 26a/09/2017 | z 03.10.2017 |
| - MŠ Javorinská 9 | - Protokol č. 27g/09/2017 | z 03.10.2017 |
| - MŠ Karadžičova 51 | - Protokol č. 26b/09/2017 | z 03.10.2017 |
| - MŠ Kuzmányho 9 | - Protokol č. 5a/10/2017 | z 16.10.2017 |
| - MŠ Malá 6 | - Protokol č. 27d/09/2017 | z 03.10.2017 |
| - MŠ Myjavská 22 | - Protokol č. 27e/09/2017 | z 16.10.2017 |
| - MŠ Špitálska 49 | - Protokol č. 6a/10/2017 | z 16.10.2017 |
| - MŠ Tabakova 10 | - Protokol č. 26c/09/2017 | z 16.10.2017 |
| - MŠ Ul. 29. augusta 6 | - Protokol č. 6b/10/2017 | z 16.10.2017 |
| - MŠ Vazovova 16 | - Protokol č. 27f/09/2017 | z 16.10.2017 |

I.5 Podklady použité pri kontrole

I.5.1 Listy vlastníctva

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| - MŠ Beskydská 7 | - LV č. 8225, 8425 |
| - MŠ Brnianska 47 | - LV č. 9538 |
| - MŠ Búdková 21 | - LV č. 9538 |
| - MŠ Ferienčíkova 12 | - LV č. 9538 |
| - MŠ Gorazdova | - LV č. 9825, 9538 |
| - MŠ Heydukova 25 | - LV č. 5787 |
| - MŠ Javorinská 9 | - LV č. 10, 8964 |
| - MŠ Karadžičova 51 | - LV č. 5948 |
| - MŠ Kuzmányho 9 | - LV č. 9538 |
| - MŠ Malá 6 | - LV č. 9538 |
| - MŠ Myjavská 22 | - LV č. 1656, 6971, 8925 |
| - MŠ Špitálska 49 | - LV č. 9538, 6156, 6155 |
| - MŠ Tabakova 10 | - LV č. 6605, 6604 |
| - MŠ Ul. 29. augusta 6 | - LV č. 6626, 7729, 5741 |
| - MŠ Vazovova 16 | - LV č. 5903 |
| | |
| - ZŠ s MŠ Grösslingova 48- | LV č. 9538 |
| - ZŠ s MŠ Škarniclova 1 | - LV č. 9538 |

- MŠ Šulekova 35 - LV č. 9538
- MŠ Timravina 8 - LV č. 9538

I.5.2 Snímky

Ku kontrole boli použité aj snímky z ortofotomapy a z katastrálneho portálu. (Všetky snímky sú uložené v spisovom materiáli).

II. MATERSKÉ ŠKOLY

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto je zriaďovateľom materských a základných škôl. Na území mestskej časti sa v súčasnosti nachádza 5 základných škôl, 2 základné školy s materskými školami, 15 materských škôl bez právnej subjektivity a 2 materské školy s právnou subjektivitou.

II.1 Materské školy bez právnej subjektivity

- MŠ Beskydská 7,
- MŠ Brnianska 47,
- MŠ Búdková 21,
- MŠ Ferienčíkova 12,
- MŠ Gorazdova 6,
- MŠ Heydukova 25,
- MŠ Javorinská 9,
- MŠ Karadžičova 51,
- MŠ Kuzmányho 9,
- MŠ Malá 6,
- MŠ Myjavská 22,
- MŠ Špitálska 49,
- MŠ Tabakova 10,
- MŠ Ul. 29. augusta 6,
- MŠ Vazovova 16,

II.2 Materské školy pri ZŠ

- ZŠ s MŠ Grösslingova 48,
- ZŠ s MŠ Škarniclova 1

II.3 Materské školy s právnou subjektivitou

- MŠ Šulekova 35
- MŠ Timravina 8

II.4 Kontrolné zistenie

Kontrolou zverovacích protokolov bolo zistené, že všetky materské školy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto boli mestskej časti zverené. (Vid'. kapitola 1.4.1 Zverovacie protokoly).

U materských škôl, ktoré majú právnou subjektivitu je preukázaná subjektivita zriaďovateľskými listinami.

(Vid'. kapitola 1.4.2 Zriaďovacie listiny).

Materské školy pri základných školách sú zriadené na základe zriaďovacích listín základných škôl.

(Vid'. kapitola 1.4.2 Zriaďovacie listiny).

Listiny sú uložené na odd. školstva miestneho úradu.

III. VLASTNÍCTVO BUDOV A POZEMKOV

Nasledujúca tabuľka (Tab. č. 1) uvádza, na ktorých LV sú vedené budovy a pozemky materských škôl, ktoré sú v gescii mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Dalšie podkapitoly uvádzajú konkrétny vlastnícky „vzťah“ príslušnej materskej školy k pozemkom, na ktorých sa nachádzajú.

Tab. č. 1

	P.č.	OBJEKT	Typ zariadenia	LV
II.1	1	Beskydská 7	MŠ	8225, 8425
	2	Brnianska 47	MŠ	9538
	3	Búdková 21	MŠ	9538
	4	Ferienčíkova 12	MŠ	9538
	5	Gorazdova 6	MŠ	8925, 9538,
	6	Heydukova 25	MŠ	5787
	7	Javorinská 9	MŠ	10, 8964
		Javorinská 9 - prístavba	MŠ	10
	8	Karadžičova 51	MŠ	5948
	9	Kuzmányho 9	MŠ	9538
	10	Malá 6	MŠ	9538
	11	Myjavská 22	MŠ	1656, 6971, 8925
	12	Špitálska 49	MŠ	9538, 6156, 6155
	13	Tabakova 10	MŠ	6605, 6604
	14	Ul. 29. augusta 6	MŠ	6626, 7729, 5741
	15	Vazovova 16	MŠ	5903
II.2	16	Grösslingova 48	ZŠ s MŠ	9538,
	17	Škarniclova 1	ZŠ s MŠ	9538
II.3	18	Šulekova	MŠ s práv. subjekt.	9538,
	19	Timravina	MŠ s práv. subjekt.	9538,

III.1 Vlastníctvo MČSM

- MŠ Búdková 21 - parc. č. „C“ 4302, 4303
- MŠ Brnianska 47 - parc. č. „C“ 4955
- MŠ Ferienčíkova 12 - parc. č. „C“ 8765
- MŠ Gorazdova 6 - parc. č. „C“ 3819/4
- ZŠ s MŠ Grösslingova 48 - parc. č. „C“ 9050, 9051, 9052, 9053/3
- MŠ Kuzmányho 9 - parc. č. „C“ 3151, 3152
- MŠ Malá 6 - parc. č. „C“ 2000/2, 2000/3, 2000/6
- ZŠ s MŠ Škarniclova - parc. č. „C“ 762, 767/1, 767/2, 767/3, 767/4
- MŠ Špitálska 49 - parc. č. „C“ 8260/72
- MŠ Šulekova 35 - parc. č. „C“ 2526, 2525/1
- MŠ Timravina 8 - parc. č. „C“ 3082, 3081/1, 3081/2

III.2 Vlastníctvo Hlavné mesto SR BA – zverené MČSM

- MŠ Beskydská 7 - parc. č. „C“ 7538, 7539, 7537/3, 7549/15
- MŠ Gorazdova 6 - parc. č. „C“ 3819/4, 3819/5, 3819/6, 3819/7, 3819/8
- MŠ Heydukova 25 - parc. č. „C“ 8491/2
- MŠ Javorinská 9 - parc. č. „C“ 1567/10, 1567/9, 1567/11, 1567/2, 1567/9,
1567/6, 1567/7
- MŠ Karadžičova 51 - parc. č. „C“ 10261/2

- MŠ Myjavská 22 - parc. č. „C“ 2510/1, 2510/3
- MŠ Špitálska 49 - parc. č. „C“ 8262/4
- MŠ Tabakova 10 - parc. č. „C“ 7941/3
- MŠ Ul. 29. augusta - parc. č. „C“ 8263/4, 8263/3
- MŠ Vazovova 16 - parc. č. „C“ 10294

III.3 Vlastníctvo Hlavné mesto SR BA – nezverené

- MŠ Gorazdova 6 - pac. č. „E“ 3876

III.4 Vlastníctvo – iné subjekty

- MŠ Beskydská 7 - parc. č. „C“ 7535/3, 7549/16, 7549/6
Vlastník: FINEP Premiére, s.r.o. Jegého 12, Ba
- MŠ Gorazdova 6 - parc. č. „E“ 3823/1
Vlastník: Milčoušek Cypril, Gorazdová 4, Ba,
Vlastník: Milčoušek Miroslav, Narcisova 12, Ba
Vlastník: Staromestská a.s., Vajanského nábr. 3
- MŠ Javorinská 9 - parc. č. „E“ 1567/1
Vlastník: Briška Rudolf a Brišková Mária
- MŠ Myjavská 22 - parc. č. „C“ 2510/28
Vlastník: Lukáč Peter a Lukáčová Viera, Škarniclova 2

III.5 Kontrolné zistenie

Z údajov poskytnutých majetkovým oddelením miestneho úradu, ako aj z výpisov LV z katastrálneho portálu možno konštatovať, že nie všetky materské školy sú umiestnené na „vlastných“ pozemkoch. Až 4 materské školy, resp. ich areály sa z časti nachádzajú na parcelách, ktoré vlastní iné subjekty, ako hlavné mesto SR Bratislava, resp. mestská časť Bratislava-Staré Mesto.

Vzťah zriaďovateľa materských škôl k pozemkom (parcelám) ktorých sú vlastníkom iné subjekty je riešený len v 1 prípade. Ide o časť pozemku (parc. č. 3823/1) o výmere 23 m² pre materskú školu Gorazdova 6, ktorý si mestská časť prenajala na dobu 2 rokov od Technických služieb Starého mesta, a.s. (Zmluva o nájme pozemku č. 96/2017 zo dňa 11.04.2017). K ostatným parcelám, ktoré sú vo vlastníctve iných subjektov nemá mestská časť právny vzťah a napriek tomu ich využíva, **resp. ich využívala**.

Areál materskej školy na ul. Beskydská č. 7 v Bratislave pôvodne zasahoval a plošne „okupoval“ aj časť pozemkov parcela registra „C“ parcela č. 7535/3, 7549/16 a 7549/6, ktoré boli vo vlastníctve spoločnosti FINEP Premiére s.r.o.

Z dôvodu zistených nezrovnalostí sa vykonalo odborné zameranie geodetom (z podnetu vlastníka FINEP Premiére, s.r.o.) za prítomnosti zástupcov spol. FINEP Premiére, s.r.o. a zástupcov mestskej časti. Na základe geodetického zamerania bol následne plot (oplotenie) materskej školy premiestnený, presunutý v súlade s hranicami pozemkov vedených v katastri nehnuteľností.

IV. TECHNICKÝ STAV

V rámci technického stavu jednotlivých materských škôl bolo nutné skontrolovať stav nehnuteľností – budov, technického vybavenia v nich, detských ihrísk, drevín.

Technické vybavenia sú riešené v kapitole V. Technické vybavenie.

Detské ihriská sú riešené v kapitole VI. Detské ihriská – VI.1 Hracie prvky.

Dreviny sú riešené VI. Detské ihriská – V.2. Dreviny.

K technickému stavu budov boli majetkovým oddelením miestneho úradu predložené nasledovné dokumenty:

- **MŠ Myjavská**
 - Statické posúdenie porúch v objekte z 10/2015
Dodávateľ: Tesár Alexander, Ing., PhD, DrSc, dos., host'. prof., FEng.
 - Statický posudok – Realizácia opatrení na odstránenie havarijného stavu z 17.01.2017
Dodávateľ: ELER constructions, s.r.o., Trnavská 61, Bratislava, spracovateľ: Ing. Ladislav Tausinger
 - Stanovisko k realizácii opatrení na odstránenie havarijného stavu z 23.06.2017
Dodávateľ: ELER constructions, s.r.o., Trnavská 61, Bratislava,
 - Statický posudok – zhodnotenie nosnej konštrukcie z 14.10.2016
Dodávateľ: ML VALUE spol. s r.o., Tupolevova 1, Bratislava
- **MŠ Jelenia/Palárikova**
 - Statický posudok – návrh riešenia opravy murovaného stĺpa z 13.12.2017
Dodávateľ: ML VALUE s.r.o., Tupolevova 1, Bratislava
- **MŠ Kuzmányho**
 - Statický posudok návrh riešenia sanácie fasády objektu z 12.12.2017
Dodávateľ: ML VALUE s.r.o., Tupolevova 1, Bratislava
- **MŠ Hlboká cesta 4**
 - Statický posudok A) Návrh sanácie krytiny na hlave muriva, ktorý je súčasťou oporného múra; B) Stanovenie požiadaviek na geotechnický prieskum pre komplexný návrh sanácie oporného múra a stanovenie stupňa poruchy stavby z 04.12.2017
Dodávateľ: ML VALUE s.r.o., Tupolevova 1, Bratislava
- **MŠ Špitálska**
 - Statické posúdenie murovaného oplatenia (bez dátumu)
Dodávateľ: ML VALUE s.r.o., Tupolevova 1, Bratislava
- **ZŠ s MŠ Podjavorinská/Škarniclova**
 - Statické posúdenie a návrh riešenia oporného múru v areáli
- **ZŠ Podjavorinská** (bez dátumu)
 - Dodávateľ: ML VALUE s.r.o., Tupolevova 1, Bratislava
- **ZŠ s MŠ Grösslingová** z 17.05.2017
 - Statický posudok na opadnutú fasádu
Dodávateľ: ML VALUE s.r.o., Tupolevova 1, Bratislava

IV.1 Kontrolné zistenie

Zo všetkých materských škôl boli vypracované statické posudky len u 7 z nich. Aj to nie všetko na samotné budovy, ale aj na iné objekty v areáloch. Vo všetkých prípadoch sa však jednalo o riešenie vzniknutého „havarijného stavu“. Posudky neboli vypracované preventívne, ale reagovali len na vzniknutú situáciu.

V. TECHNICKÉ VYBAVENIE

V rámci technického vybavenia a jeho kontrol je treba rozlišovať:

- Odborná prehliadka (OP)
 - Odborná skúška (OS)
- Kontroly je potrebné zamerať najmä na nasledovné okruhy:

- elektrina,
 - bleskozvod OP a OS
 - elektroinštalácia OP a OS,
 - elektrické spotrebiče OP a OS,
 - núdzové osvetlenie,
- plyn
 - plynové zariadenia OP a OS,
 - plynové rozvody,
- vykurovanie
 - kontrola komínu
 - prevádzkový poriadok kotolne
 - kontrola kotlov
- požiarna ochrana
 - hasiace prístroje
 - hydranty
 - únikové východy
 - uzávery klapky

Ku kontrole boli dokladované nasledovné dokumenty:

- **MŠ Beskydská 7**
 - Správa o odbornej prehliadke a skúške bleskozvodného zariadenia z 18.05.2011
 - Správa z odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia z 07.05.2016
 - Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu z 28.04.2017
 - Správa z odbornej prehliadky a skúšky plynového zariadenia z 25.10.2015
 - Potvrdenie o vykonaní kontroly prenosného a pojazdného hasiaceho prístroja z 29.04.2016
 - Záznam o kontrole zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov z 29.04.2016
 - Protokol o určení vonkajších vplyvov z 01.12.2006
 - Odovzdávací a preberací protokol č. 56/2015 – Rekonštrukcia kotolne MŠ z 12/2015
 - Požiarnobezpečnostná charakteristika stavby z 03/2012
- **MŠ Brnianska 47**
 - Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia z 07.08.2016
- **MŠ Búdková 21**
 - Správa o odbornej prehliadke a skúške bleskozvodného zariadenia z 18.05.2011
 - Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia z 29.04.2016
 - Potvrdenie o vykonaní čistenia kontroly komína alebo dymovodu z 28.10.2017
 - Správa z odbornej prehliadky a skúšky plynového zariadenia z 25.10.2015

- Odborná prehliadka/skúška plynového zariadenia z 18.03.2015
- Protokol o nastavení a spôsobilosti prevádzky plynového spotrebiča z 12.03.2015
- Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu z 21.11.2014
- Správa z odbornej prehliadky kotla z 12.03.2015
- Zápis z odbornej prehliadky kotolne z 16.03.2015
- Plán odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení kotolne pre rok 2016 z 16.03.2015
- Potvrdenie o vykonaní kontroly prenosného a pojazdného hasiaceho prístroja z 29.04.2016
- Záznam o kontrole zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov z 29.04.2016
- Správa z odbornej prehliadky tlakových zariadení z 12.03.2015
- Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu z 17.02.2015
- Protokol o nastavení spôsobilosti prevádzky plynového spotrebiča z 12.03.2015
- Protokol o určení vonkajších vplyvov z 01.12.2006
- Požiarnebezpečnostná charakteristika stavby z 03/2012

- **MŠ Ferienčíkova 12**
 - Správa z odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia z 29.01.2015
 - Správa z odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia z 29.01.2015
 - Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu z 28.04.2017
 - Správa z odbornej prehliadky a skúšky plynového zariadenia z 25.10.2015
 - Potvrdenie o vykonaní kontroly prenosného a pojazdného hasiaceho prístroja z 29.04.2016
 - Záznam o kontrole zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov z 29.04.2016
 - Zápis z odbornej prehliadky kotolne z 27.01.2015
 - Správa z odbornej prehliadky tlakových zariadení z 27.01.2015
 - Odborná prehliadka/skúška plynového zariadenia z 03.02.2015
 - Protokol o nastavení a spôsobilosti prevádzky plynového spotrebiča z 27.01.2015
 - Protokol o určení vonkajších vplyvov z 01.12.2006
 - Požiarnebezpečnostná charakteristika užívanej stavby (bez dátumu)

- **MŠ Gorazdova 6**
 - Správa o odbornej prehliadke a skúške bleskozvodného zariadenia z 18.05.2011
 - Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia z 25.05.2016
 - Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu z 28.04.2017
 - Správa z odbornej prehliadky a skúšky plynového zariadenia z 25.10.2015
 - Potvrdenie o vykonaní kontroly prenosného a pojazdného

hasiaceho prístroja	z 29.04.2016
Záznam o kontrole zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov	z 29.04.2016
Protokol o vykonaní tlakovej skúšky požiarnej hadice	z 30.04.2016
Protokol o určení vonkajších vplyvov	z 01.12.2006
Zápis z odbornej prehliadky kotolne	z 16.03.2015
Správa z odbornej prehliadky tlakových zariadení	z 12.03.2015
Odborná prehliadka/skúška plynového zariadenia	z 18.03.2015
Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu	z 17.02.2015
Protokol o nastavení a spôsobilosti prevádzky plynového spotrebiča	z 12.03.2015
Plán odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení kotolne pre rok 2016	z 16.03.2015
Požiarnebezpečnostná charakteristika stavby	z 03/2012
- MŠ Heydukova 25	
- Správa z odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia – Núdzového osvetlenia	z 24.04.2016
- Potvrdenie o vykonaní kontroly prenosného a pojazdného hasiaceho prístroja	z 26.04.2016
- Záznam o kontrole zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov	z 26.04.2016
- Protokol o vykonaní tlakovej skúšky požiarnej hadice	z 26.04.2016
- Záznam o kontrole zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov	z 28.04.2016
- Záznam o preventívnej údržbe a prehliadke požiarneho uzáveru	z 26.04.2016
- Spisová dokumentácia – Elektroinštalácia – Zmena účely využitia priestorov	z 03/2014
- Projekt stavby Požiarno–bezpečnostné riešenie	z 08.03.2014
- Požiarnebezpečnostná charakteristika stavby	z 05/2013
- MŠ Javorinská 9	
- Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia	z 07.05.2016
- Správa z odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia – núdzového osvetlenia	z 24.04.2016
- Správa z odbornej prehliadky a skúšky plynového zariadenia	z 25.10.2015
- Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu	z 28.10.2016
- Potvrdenie o vykonaní kontroly prenosného a pojazdného hasiaceho prístroja	z 29.04.2016
- Zápis z odbornej prehliadky kotolne	z 27.01.2015
- Správa z odbornej prehliadky tlakových zariadení	z 27.01.2015
- Odborná prehliadka/skúška plynového zariadenia	z 03.02.2015
- Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu	z 11.11.2014
- Protokol o nastavení plynového spotrebiča	z 27.01.2015
- Plán odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení kotolne pre rok 2016	z 27.09.2016

- Požiarna ochrana – Technická správa z 01.07.2008
- **MŠ Karadžičova 51**
 - Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia z 08.06.2016
 - Správa z odbornej prehliadky a skúšky plynového zariadenia z 01.12.2015
 - Protokol o odbornej prehliadke výťahu (fotokópia) z 01.07.2016
 - Potvrdenie o vykonaní kontroly prenosného a pojazdného hasiaceho prístroja z 29.04.2016
 - Záznam o kontrole zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov z 29.04.2016
 - Protokol o určení vonkajších vplyvov z 01.12.2006
 - Požiarnebezpečnostná charakteristika stavby MŠ Karadžičova z 03/2012
- **MŠ Kuzmányho 9**
 - Správa o odbornej prehliadke a skúške bleskozvodného zariadenia z 18.05.2011
 - Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia z 10.05.2016
 - Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu z 28.10.2017
 - Správa z odbornej prehliadky a skúšky plynového zariadenia z 30.10.2015
 - Potvrdenie o vykonaní kontroly prenosného pojazdného hasiaceho prístroja z 29.04.2016
 - Záznam o kontrole zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov z 29.04.2016
 - Zápis z odbornej prehliadky kotolne z 27.01.2015
 - Odborná prehliadka/skúška plynového zariadenia z 03.02.2015
 - Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu z 12.11.2014
 - Protokol o nastavení a spôsobilosti prevádzky plynového spotrebiča z 27.01.2015
 - Plán odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení kotolne pre rok 2016 z 27.01.2015
 - Protokol o určení vonkajších vplyvov z 01.12.2006
 - Požiarnebezpečnostná charakteristika stavby z 03/2012
- **MŠ Malá 6**
 - Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia z 10.06.2016
 - Správa z odbornej prehliadky a skúšky plynového zariadenia z 30.10.2015
 - Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu z 28.10.2016
 - Zápis z odbornej prehliadky kotolne z 27.01.2015
 - Správa z odbornej prehliadky tlakových zariadení z 27.01.2015
 - Odborná prehliadka/skúška plynového zariadenia z 03.02.2015
 - Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu z 12.11.2014
 - Protokol o nastavení a spôsobilosti prevádzky plynového spotrebiča z 27.01.2015

- Plán odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení kotolne pre rok 2016 z 27.01.2015
 - Zápis z odbornej prehliadky kotolne z 27.01.2015
 - Správa z odbornej prehliadky tlakových zariadení z 27.01.2015
 - Odborná prehliadka/skúška plynového zariadenia z 03.02.2015
 - Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu z 12.11.2014
 - Protokol o nastavení a spôsobilosti prevádzky plynového spotrebiča z 27.01.2015
 - Protokol o určení vonkajších vplyvov z 01.12.2006
 - Požiarnebezpečnostná charakteristika stavby z 03/2012
- **MŠ Myjavská 22**
- Správa o odbornej prehliadke a skúške bleskozvodného zariadenia z 18.05.2011
 - Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia z 14.01.2015
 - Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu z 28.04.2015
 - Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu z 28.10.2016
 - Správa z odbornej prehliadky a skúšky plynového zariadenia z 14.11.2015
 - Potvrdenie o vykonaní kontroly prenosného a pojazdného hasiaceho prístroja z 29.04.2016
 - Potvrdenie o kontrole zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov z 29.04.2016
 - Správa o odbornej prehliadke nízkoteplotnej kotolne z 10/2016
 - Správa o odbornej prehliadke a skúške plynového zariadenia na spaľovanie plynové kotly K1 a K2 z 10/2016
 - Protokol o určení vonkajších vplyvov z 01.12.2006
 - Hodnotenie pracovných podmienok na pracovisku z 04.02.2016
 - Požiarnebezpečnostná charakteristika stavby z 03/2012
 - Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu z 28.04.2017
- Dodávateľ: Kominár s.r.o., Tupolevova ul. č. 24, Bratislava
- Správa o vonkajšej a vnútornej prehliadke tlakovej nádoby stabilnej z 15.11.2016
- Dodávateľ: TZB Technológie, s.r.o., Alžbety Gwerkovej 28, Bratislava
- Správa o odbornej prehliadke plynového zariadenia – NTL rozvod plynu z 15.11.2016
- Dodávateľ: TZB Technológie, s.r.o., Alžbety Gwerkovej 28, Bratislava
- Správa o odbornej prehliadke nízkoteplotnej kotolne (bez dátumu)
- Dodávateľ: TZB Technológie, s.r.o., Alžbety Gwerkovej 28, Bratislava
- Správa o odbornej prehliadke a skúške plynového zariadenia na spaľovanie plynové kotly K1 a K2 (bez dátumu)
- Dodávateľ: TZB Technológie, s.r.o., Alžbety Gwerkovej 28, Bratislava
- Správa o vonkajšej a vnútornej prehliadke tlakovej nádoby stabilnej (bez dátumu)
- Dodávateľ: TZB Technológie, s.r.o., Alžbety Gwerkovej 28, Bratislava
- Správa o odbornej prehliadke plynového zariadenia

– NTL rozvod plynu

(bez dátumu)

Dodávateľ: TZB Technológie, s.r.o., Alžbety Gwerkovej 28, Bratislava

- **MŠ Špitálska 49**

- Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia z 04.08.2016
- Správa z odbornej prehliadky a skúšky plynového zariadenia z 14.11.2015
- Potvrdenie o vykonaní kontroly prenosného a pojazdného hasiaceho prístroja z 29.04.2016
- Záznam o kontrole zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov z 29.04.2016
- Protokol o určení vonkajších vplyvov z 01.12.2006
- Požiarnebezpečnostná charakteristika stavby z 03/2012

- **MŠ Tabakova 10**

- Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia z 30.07.2016
- Správa z odbornej prehliadky a skúšky plynového zariadenia z 21.11.2015
- Potvrdenie o vykonaní kontroly prenosného a pojazdného hasiaceho prístroja z 29.04.2016
- Záznam o kontrole zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov z 29.04.2016
- Protokol o určení vonkajších vplyvov z 01.12.2006
- Požiarnebezpečnostná charakteristika stavby z 03/2012

- **MŠ Ul. 29. augusta 6**

- Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia z 27.07.2016
- Správa z odbornej prehliadky a skúšky plynového zariadenia z 01.12.2015
- Potvrdenie o vykonaní kontroly prenosného a pojazdného hasiaceho prístroja z 28.04.2016
- Záznam o kontrole zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov z 29.04.2016
- Zápis z odbornej prehliadky kotolne z 27.01.2015
- Správa z odbornej prehliadky tlakových zariadení z 27.01.2015
- Odborná prehliadka/skúška plynového zariadenia z 10.01.2015
- Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu z 11.11.2014
- Protokol o nastavení a spôsobilosti prevádzky plynového spotrebiča z 21.01.2015
- Plán odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení kotolne pre rok 2016 z 27.01.2015
- Protokol o určení vonkajších vplyvov z 01.12.2006
- Požiarnebezpečnostná charakteristika stavby z 03/2012

- **MŠ Vazovova 16**

- Správa z odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia – Núdzového osvetlenia z 12.02.2017
- Správa o východiskovej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia z 11.08.2016

- Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia z 08.08.2016
- Protokol o odbornej prehliadke výtahu z 10.05.2016
- Správa z odbornej prehliadky a skúšky plynového zariadenia z 11/2015
- Potvrdenie o vykonaní kontroly prenosného a pojazdného hasiaceho prístroja z 28.04.2016
- Záznam o kontrole zariadení na dodávku vody na hasenie požiaru z 29.04.2016
- Protokol o určení vonkajších vplyvov z 01.12.2006
- Požiarnobezpečnostná charakteristika stavby z 03/2012

V.1 Kontrolné zistenie

Danú problematiku zabezpečuje na miestnom úrade mestskej časti odd. majetkové, konkrétne referát hospodárskej správy. Uvedený referát poskytol ku kontrole všetky ním dostupné dokumenty k danej problematike. Dokumenty boli spracované prehľadne podľa jednotlivých materských škôl.

Napriek tomu je však nutné konštatovať, že nie všetky zápisy z prehliadok boli doložené, a tak sa nedalo relevantne zistiť, či boli realizované. Ďalším problémom je aj periodicita prehliadok z hľadiska predpisov, nie všade bola dodržaná.

Podľa ústneho vyjadrenia pracovníkov referátu boli prehliadky realizované, len sa nepremietli do písomného zápisu.

VI. DETSKÉ IHRISKÁ

V nasledujúcej tabuľke (Tab. č. 2) je uvedený zoznam MŠ s naväznosťou na detské ihriská, ktoré príslušná MŠ využíva pre svoje deti.

Tab. č. 2

P.Č.	Objekt :	Typ zariadenia	Detské ihrisko	Poznámka
1	Beskydská 7	MŠ	v areáli MŠ	v súčasnej dobe susedná stavba obmedzuje prevádzku - je to dočasný stav, deti majú v blízkosti park
2	Brnianska 47	MŠ	v areáli ZŠ	pri materskej škole
3	Búdková 21	MŠ	v areáli MŠ	
4	Ferienčíková 12	MŠ	-	deti chodia do Medickej záhrady
5	Gorazdova 6	MŠ	v areáli MŠ	
6	Heydukova 25	MŠ		deti chodia na verejné detské ihrisko Jedlíkova
7	Javorínská 9	MŠ	v areáli MŠ	
8	Karadžičova 51	MŠ	v areáli MŠ	
9	Kuzmányho 9	MŠ	v areáli MŠ	
10	Malá 6	MŠ	v areáli MŠ	
11	Myjavská 20	MŠ	v areáli MŠ	
12	Špitálska 49	MŠ	v areáli MŠ	
13	Tabakova 10	MŠ	v areáli MŠ	
14	ul. 29. augusta 6 – ÓVODA	MŠ	v areáli MŠ	
15	Vazovova 16	MŠ	v areáli MŠ	
16	Grösslingova 48	ZŠ s MŠ	v areáli ZŠ	
17	Škarniclova 1	ZŠ s MŠ	v areáli ZŠ	
18	Šulekova 35 - právna subjekt.	MŠ	v areáli MŠ	
19	Timravina 8 - právna subjekt.	MŠ	v areáli MŠ	

VI.1 Hracie prvky

V priebehu kontrolovaného obdobia bola realizovaná kontrola detských ihrísk z hľadiska BOZP. Kontrolu realizoval zamestnanec referátu CO, PO a BOZP. Kontrola bola označená ako „hlavná ročná kontrola bezpečnosti detského ihriska a jeho zariadení“. O výsledku bol vystavený „Protokol“.

Protokol mal nasledovné časti:

- A. Hodnotenie dokumentácie detského ihriska
- B. Hodnotenie vykonávania predpísaných kontrol
- C. Technický stav detského ihriska a jeho zariadení
- D. Dopadové plochy
- E. Doplnky detských ihrísk a Iné
- F. Záver – zhodnotenie celkovej úrovni bezpečnosti detského ihriska a jeho zariadení

Kontrola bola realizovaná v týchto detských ihriskách:

Detské ihrisko: Detské ihrisko MŠ Beskydská 7
Adresa/lokalizácia: MŠ Beskydská 7, Bratislava-Staré Mesto
Prevádzkovateľ: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Číslo protokolu: 27c/09/2017

Detské ihrisko: Detské ihrisko MŠ Brnianska 47
Adresa/lokalizácia: MŠ Brnianska 47, Bratislava-Staré Mesto
Prevádzkovateľ: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Číslo protokolu: 26d/09/2017

Detské ihrisko: Materská škola Búdkova cesta 21
Adresa/lokalizácia: Búdkova cesta 1, Bratislava-Staré Mesto
Prevádzkovateľ: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Číslo protokolu: 4b/10/2017

Detské ihrisko: Detské ihrisko MŠ Gorazdova 6
Adresa/lokalizácia: MŠ Gorazdova 6, Bratislava-Staré Mesto
Prevádzkovateľ: MŠ Bratislava-Staré Mesto
Číslo protokolu: 26a/09/2017

Detské ihrisko: Detské ihrisko MŠ Javorínska 9
Adresa/lokalizácia: MŠ Javorínska 9, Bratislava-Staré Mesto
Prevádzkovateľ: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Číslo protokolu: 27g/09/2017

Detské ihrisko: Detské ihrisko MŠ Karadžičova
Adresa/lokalizácia: MŠ Karadžičova, Bratislava-Staré Mesto
Prevádzkovateľ: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Číslo protokolu: 26b/09/2017

Detské ihrisko: Detské ihrisko Kuzmányho 9
Adresa/lokalizácia: Kuzmányho 9, Bratislava-Staré Mesto
Prevádzkovateľ: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Číslo protokolu: 5a/10/2017

Detské ihrisko:	Detské ihrisko MŠ Malá 6
Adresa/lokalizácia:	MŠ Malá 6, Bratislava-Staré Mesto
Prevádzkovateľ:	Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Číslo protokolu:	27d/09/2017
Detské ihrisko:	Materská škola Myjavská 22
Adresa/lokalizácia:	Myjavská 22, Bratislava-Staré Mesto
Prevádzkovateľ:	Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Číslo protokolu:	27e/09/2017
Detské ihrisko:	Materská škola Špitálska 49
Adresa/lokalizácia:	Špitálska ulica 49, Bratislava-Staré Mesto
Prevádzkovateľ:	Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Číslo protokolu:	6a/10/2017
Detské ihrisko:	Materská škola Tabakova 10
Adresa/lokalizácia:	Tabakova 10, Bratislava-Staré Mesto
Prevádzkovateľ:	Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Číslo protokolu:	26c/09/2017
Detské ihrisko:	Materská škola – Óvoda ul. 29. augusta č. 6
Adresa/lokalizácia:	Ul. 29. augusta č. 6, Bratislava-Staré Mesto
Prevádzkovateľ:	Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Číslo protokolu:	6b/10/2017
Detské ihrisko:	Materská škola Vazovova 16
Adresa/lokalizácia:	Vazovova č. 16, Bratislava-Staré Mesto
Prevádzkovateľ:	Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Číslo protokolu:	27f/09/2017

VI.2 Dreviny

Na základe údajov, ktoré pre účely kontroly poskytol referát životného prostredia Odd. životného prostredia, správnych konaní a verejného poriadku možno uviesť nasledovný prehľad kontrol, ktoré boli realizované v areáloch MŠ z hľadiska zdravotného stavu drevín.

MŠ Beskydská	Dátum: 26.01.2017 Ostatné práce: Strom č. 3 Aesculus hippocastanum – dutina v kmeni – potrebná redukcia koruny, výsadba 1 ks ihličnan, Ligustrum 5bm, výsadba živý plot vysoký, 6 bm, odstránenie kolov a viazania 1 strom Poznámka: Stromy sú prevádzkovo bezpečné
MŠ Búdková	Dátum: 31.01.2017 Urgentné práce: Orez 1 ks Tilia cordata, odvoz konárov, lístia, odstránenie suchých konárov 1 ks Ostatné práce: Zistiť susedný pozemok, na jar kontrola 1 ks Robinia, skontrolovať stav Castanea sativa, pieskovisko 30 m ² , odstránenie porastu okolo plotu.

MŠ Javorinská	Dátum: 27.01.2017 Urgentné práce: Orez brezy, vrecia s lístím Ostatné práce: Odstránenie brečtanu, výmladku, kolov, orez čerešňa – odl'ahčenie koruny, orez Tilia, vyrovnanie jablone, výrub 2 ks Betula, orez brezy – zlomené konáre
MŠ Karadžičova	Dátum: 26.01.2017 Urgentné práce: Odstrániť štrk od stromov č. 10, č. 11, odvoz lístia 31 vriec Ostatné práce: Oprava múrika, výmena piesku a obrubníka na pieskovisku, zazelenenie oplotení, strom č. 18 – výrub Poznámka: Stromy sú prevádzkovo bezpečné
MŠ Myjavská	Dátum: 27.01.2017 Urgentné práce: Orez Celtis – odl'ahčiť, výrub 2 ks v oplotení – 38, 36 cm, orez borovice – suché vyvetviť, orez 7 ks Tilia pri plote, odstrániť koly, nálety, vyčistiť výmladky – Gleditsia, Tilia pri budove – orez, Gleditsia 2 ks – výrub
MŠ Tabaková	Dátum: 24.01.2017 Urgentné práce: nie Ostatné práce: Dreviny v dobrom zdravotnom stave so zabezpečenou prevádzkovou bezpečnosťou, orez drevín v roku 2018, živý plot potrebné zaradiť do harmonogramu orezov, 1 voľné miesto na strom.
MŠ Vazovová	Dátum: 31.01.2017 Ostatné práce: orez javora

VI.3 Kontrolné zistenie

Ako z predchádzajúcich údajov vyplýva, nie všetky materské školy majú vo svojom areáli detské ihrisko.

Vzhľadom na vlastnícke pomery a dispozičné riešenia, nie je v súčasnej dobe možné tento stav zmeniť.

Kontroly hracích prvkov na detských ihriskách bola v predchádzajúcom období venovaná primeraná pozornosť. O kontrolách boli spísané protokoly (vrátane fotodokumentácie), ktoré sú súčasťou spisového materiálu. V protokoloch sú aj navrhované opatrenia na odstránenie závad.

Neboli kontrolované MŠ Ferienčíkova a MŠ Heydukova, nakoľko nemajú vlastné ihriská.

Neboli kontrolované ZŠ a MŠ Grösslingova, ZŠ a MŠ Škarniclova a materské školy s právnou subjektivitou MŠ Šulekova a MŠ Timravina.

Kontrolou zápisov z obhliadok drevín v areáloch materských škôl bolo zistené, že nie vo všetkých areáloch boli prevedené. Konkrétne bolo obhliadnutých 7 areálov z celkového počtu 15. Tam, kde bola realizovaná obhliadka bol spísaný interný zápis, z obsahu ktorého vyplýva, že obhliadka bola na primeranej odbornej úrovni.

Z uvedenej predloženej dokumentácie je zrejmé, že v roku 2017 bola ihriskám venovaná zvýšená pozornosť.

VII. ZÁVER

Aj keď sa jednotlivým oblastiam, na ktoré bola kontrola zameraná venovala zo strany zriaďovateľa pozornosť, nemožno obísť nedostatky, ktoré sú charakterizované v jednotlivých častiach správy.

Treba zabezpečiť v materských školách pre deti úplne bezpečné prostredie a pre personál také podmienky, aby sa mohli plne venovať starostlivosti o našu najmladšiu generáciu

Z uvedenej kontroly bol vypracovaný Návrh správy č. 2/2017 v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh správy bol prerokovaný s kontrolovaným subjektom a zároveň poskytnutá možnosť v stanovenom termíne podať námietky. Následne bola vypracovaná Správa č. 2/2017. Zároveň boli určené opatrenia a odporúčania na nápravu, ako aj konkrétne termíny na ich splnenie.